

《授乳室 部材交換 実例》

段ボール授乳室は傷んだ部材のプラネジを外して
新しい部材に交換することができます。

2019年5月設置
(3コマ初期型)



入り口パネル



入り口パネルに反りが
出ていました



扉

扉の蝶番に
破損が見られました



2023年12月
部材交換実施



入り口パネルを
交換しました



ロック機構のある大きな扉に
交換しました

